

# DB Regio AG

## ZfP-Autorisierungsurkunde

als Prüfstelle für die Zerstörungsfreie Prüfung  
im Industriesektor Eisenbahn-Instandhaltung

Die Länderbahn GmbH DLB  
Werkstatt Neumark  
Ohmstraße 2  
08496 Neumark

Die Länderbahn GmbH DLB  
Werkstatt Viechtach  
Bahnhofsplatz 1  
94234 Viechtach

Die Länderbahn GmbH DLB  
Werkstatt Schwandorf  
Birkenlohstraße 9  
92421 Schwandorf

wird gemäß DIN 27201-7  
„Zustand der Eisenbahnfahrzeuge - Grundlagen und Fertigungstechnologie - Teil 7: Zerstörungsfreie Prüfung“,  
der DIN EN 16910-1  
„Anforderungen an die Zerstörungsfreie Prüfung in der Instandhaltung Teil 1: Radsätze“  
und auf der Grundlage einer Inspektion und Bewertung die Autorisierung als

**Prüfstelle für die Zerstörungsfreie Prüfung im Industriesektor Eisenbahn-Instandhaltung**  
in den Verfahren

ZfP-Sichtprüfung <sup>1;2;3</sup>; (VT), Farbeindringprüfung <sup>1</sup>; (PT), Magnetpulverprüfung <sup>1;2</sup>; (MT),  
und Ultraschallprüfung <sup>1;2;3</sup>; (UT) manuell

**bestätigt.**

Die Autorisierung erfolgt auf Grundlage der von der  
Inspektionsstelle Kirchmöser der DB Systemtechnik GmbH  
durchgeführten Inspektion und Bewertung auf Grundlage der DIN 27201-7,  
dem erstellten Inspektionsbericht 24-73575-016-IGZfP-IB-9015-341-V1.0, der dazu ausge-  
stellten Inspektionsbescheinigung mit der Registernummer DB-52-AB-341-0-24  
und einem Autorisierungsgespräch vom 14.01.2025.

Die Autorisierung gilt von 01/2025 bis einschließlich 11/2027.

- <sup>1</sup>: Werkstatt Neumark
- <sup>2</sup>: Werkstatt Viechtach
- <sup>3</sup>: Werkstatt Schwandorf

Frankfurt am Main, den 14.01.2025

Jürgen Sester  
Beauftragter für ZfP der DB Regio AG

DB Regio AG | Sitz: Frankfurt am Main | Registergericht: Frankfurt am Main  
HRB 50 977 | USt-IdNr.: DE 199 861 724 | Vorsitz des Aufsichtsrats: Dr. Richard Lutz  
Vorstand: Evelyn Palla (Vorsitz), Ralph Rohde, Dr. Jan Schilling, Ulrike Haber-Schilling, Dr. Arne Schneemann  
Harmen van Zijderveld

**Unser Anliegen:**

